

**1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Пермскому краю**

(наименование контрольного (надзорного) органа)

**Предписание № 880 / 1 / 1
об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
Директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми
Мухатаевой Татьяне Анатольевне

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании решения заместителя начальника отдела – начальника отделения надзорных и профилактических мероприятий 1 отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю Д.А. Бульгина от 24.08.2021 № 880, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

(наименование органа ГПН)

в период с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин., с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «07» сентября 2021, Грушинским Егором Геннадьевичем, старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Орджоникидзевскому району 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Перми управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю, проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 37» г. Перми, по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21, ул. Маршала Толбухина, 33

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: Мухатаевой Т.А. – директором МАОУ «СОШ № 37» г. Перми, Елисеевым Д.Ю. – заведующим хозяйством МАОУ «СОШ № 37» г. Перми -

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед пи са ни я	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненные)
1	2	3	4	5
г. Пермь, ул. Кабельщиков, 21				
1.	Отсутствует соответствующая проектная документация, содержащая решения по обеспечению пожарной безопасности и пожарно-технические характеристики объекта защиты, в результате чего не представляется возможным в полной мере	(Статьи 4, 5, 6, 28, 48-96 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о	01.07.2022	

	оценить соответствие объекта защиты требованиям пожарной безопасности (по факту определить соответствующие пожарно-технические характеристики объекта, в том числе степень огнестойкости здания, пределы огнестойкости и классы пожарной опасности строительных конструкций, класс функциональной пожарной опасности, предусмотренные проектом и проектную наполняемость помещений людьми, не представляется возможным) (необходимая документация не представлена, фактически представлена рабочая документация на систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения и управления эвакуацией).	безопасности зданий и сооружений»: пункт 13, подпункты «д», «о» пункта 16, пункты 23, 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.)	
2.	На 1-ом этаже здания двери разделяющие восточную лестничную клетку и общий коридор не оборудованы исправным механизмом для самозакрывания (снят доводчик)	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).	01.07.2022
3.	На 1-ом этаже здания в кабинете английского языка горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м.	(измерительная рулетка Fisco UM5M KT2) (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022
4.	На 2-ом этаже здания в «Учительской» горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м.	(измерительная рулетка Fisco UM5M KT2) (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022
5.	На 2-ом этаже здания в кабинете № 8 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022

6.	На 2-ом этаже здания в кабинете № 11 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м.	(измерительная рулетка Fisco UM5M KT2) (ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
7.	На 2-ом этаже здания двери разделяющие восточную лестничную клетку и общий коридор не оборудованы исправным механизмом для самозакрывания (доводчик не работает)	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).	01.07.2022	
8.	На 3-м этаже здания в кабинете № 15 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
9.	На 3-м этаже здания в кабинете № 17 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
10.	На 3-м этаже здания в кабинете № 18 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
11.	На 3-м этаже здания в кабинете № 20 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной	01.07.2022	

		сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
12.	На 3-м этаже здания в кабинете № 21 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
13.	На 4-ом этаже здания в кабинете № 25 горизонтальное расстояние от пожарного извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (измерительная рулетка Fisco UM5M KT2)	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 4, ст. 6, ст. 54, ст. 83, ст. 91 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»)	01.07.2022	
14.	Эвакуационный выход между спортивным залом и актовым залом загроможден оборудованием (установлена акустическая колонка)	«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
15.	На 4-ом этаже здания двери разделяющие лестничную клетку и общий коридор не оборудованы исправным механизмом для samozакрывания	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 53, 89 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
16.	На 4-ом этаже здания, в кабинете химии, противопожарная дверь не оборудована механизмом для samozакрывания	(п. 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
17.	На 4-ом этаже здания, возле кабинета химии, помещение архива не выгорожено противопожарными преградами и дверьми с требуемыми пределами огнестойкости	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 59, 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	01.07.2022	

		планировочным и конструктивным решениям»)		
18.	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения кухни допущено размещение мусорного бака	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
19.	В коридоре эвакуационного выхода из помещения кухни допущено размещение мусорного бака	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
20.	В коридоре эвакуационного выхода из помещения кухни в общий коридор 1-го этажа, допущено размещение шкафа	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
г. Пермь, ул. Маршала Толбухина, 33				
21.	На 1-ом этаже, в помещении зала для приема пищи, допущено загромождение эвакуационного выхода (расположены столы и стулья)	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
22.	В тамбуре эвакуационного выхода из помещения кухни допущено размещение шкафа	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
23.	В коридоре эвакуационного выхода, ведущего из помещения обеденного зала в общий коридор 1-го этажа, допущено размещение платежного терминала	(«б» п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479)	01.07.2022	
24.	На 2 этаже допущено размещение помещения используемого под архив (кабинет музыки) не выгороженного противопожарными преградами и дверьми с требуемыми пределами огнестойкости	(ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 59, 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)	01.07.2022	
25.	На 1-ом этаже, двери помещения библиотеки не оборудованы табличкой с указанием категорирования по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещение библиотеки	(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479).	01.07.2022	
26.	На 1-ом этаже, помещение библиотеки не выгороженного противопожарными	(в стене между общим коридором и библиотекой имеются оконные проемы) (ст. 46 Федерального закона	01.07.2022	

преградами с требуемыми пределами огнестойкости	от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 59, 88 Федерального закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.2, 5.6.4 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»)		
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)

Е.Г. Грушинский

«16» сентября 20 21 г.

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):

директор МАОУ «СОШ № 37» г. Перми Мухатаева Т.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« ___ » _____ 20 ___ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)